



SGD: 2022/09019/ 011411

OFÍCIO Nº 1098/2022/SEGOV

Palmas (TO), 04 de outubro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado **ANTÔNIO ANDRADE**
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins
Palmas - TO

A/C: Deputado Gutierres Torquato

Assunto: **Respostas ao requerimento nº 000627/2022.**

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, e em resposta ao expediente acima mencionado, de autoria do **Deputado Estadual Gutierres Torquato**, o qual solicita a reforma e manutenção dos prédios públicos estaduais, localizados no município de Gurupí-TO, encaminho a Vossa Excelência manifestação da Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação, através do OFÍCIO nº 0912 /2022/ GASEC, contendo as considerações a cerca do pleito em tela.

Atenciosamente,

Assinatura Eletrônica

MOUNIRA ALVES HAWAT

Assessora Especial do Gabinete do Governador

Secretaria Executiva da Governadoria - Respondendo

Ato nº 1.765 – DSG. Diário Oficial n.º 6.145, de 08 de agosto de 2022





Ofício nº 0912/2022- GASEC
SGD 2022/37009/017031

Palmas, 01 de setembro de 2022.

Ao Senhor

JAIRO SOARES MARIANO

Secretário Executivo da Governadoria
Palácio Araguaia, Praça dos Girassóis, Centro
Palmas - TO.

Assunto: Requerimento de reforma e manutenção de prédios públicos do Estado localizados no Município de Gurupi/TO.

Senhor Secretário,

Após cumprimentá-lo cordialmente, e em resposta ao Ofício 812/2022/SEGOV (SGD: 2022/09019/008750), que encaminha o requerimento nº 000627/2022, do parlamentar Gutierrez Torquato, quanto à reforma e manutenção dos prédios públicos do Estado localizados no Município de Gurupi/TO, sirvo-me do presente para encaminhar o Memorando nº 61/2022/DEOP (SGD: 2022/37009/0016470) e seus anexos, oriundo da Superintendência de Obras Públicas, desta Pasta, contendo informações atualizadas acerca das solicitações realizadas, bem como relatórios fotográficos dos prédios públicos supracitados.

Atenciosamente,


MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES

Presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (AGETO)

Respondendo pela SEINF - ATO Nº 1.124 - DSG - DOE nº 6087

MEMO Nº 061/2022/DEOP

SGD: 2022/37009/0016470

Palmas/TO, 23 de agosto de 2022.

À Superintendência de Assuntos Jurídicos - SAJUR

Assunto: **Resposta ao Ofício nº 812/2022/SEGOV.**

Em atendimento ao MEMORANDO Nº 104/2022/SAJUR, informamos que encontra-se em andamento nesta Diretoria de Execuções e Operações, os levantamentos para manutenção predial das edificações do Ciretran, da Barreira Fixa da ADAPEC, escritório local do Ruraltins, da Residência Rodoviária (RR5) e do Posto Policial da Av. Sergipe, localizados no município de Gurupi - TO.

Atenciosamente,

Assinatura Digital

ANDRÉ LUIZ BARROS COSTA

Diretor de Execuções e Operações

Assinatura Digital

MAX SILVA GUIMARÃES

Superintendente de Obras Públicas





**ASSUNTO : RELATÓRIO DE VISTORIA DA DELEGACIA REGIONAL
DE SERVIÇOS DA ADAPEC**

LOCAL : GURUPI - TO

DATA : 11/04/2022



Foto 1 – VISTA PARCIAL EXTERNA



Foto 2 – VISTA PARCIAL EXTERNA



Foto 3 – VISTA PARCIAL EXTERNA



Foto 4 – VISTA PARCIAL FORRO COM INFILTRAÇÃO



Foto 5 – VISTA PARCIAL FORRO COM INFILTRAÇÃO



Foto 6 – VISTA PARCIAL FORRO COM INFILTRAÇÃO



Foto 7 – VISTA PARCIAL INTERNA



Foto 8 – VISTA PARCIAL FORRO COM INFILTRAÇÃO



Foto 9 – VISTA PARCIAL FORRO COM INFILTRAÇÃO



Foto 10 – VISTA PARCIAL INTERNA



Foto 11 – VISTA PARCIAL INTERNA



Foto 12 – VISTA PARCIAL INTERNA



**ASSUNTO : RELATÓRIO DE VISTORIA NO PRÉDIO DA UNIDADE
LOCAL DO RURALTINS.**

LOCAL : GURUPI - TO

DATA : 05/07/2022




Foto 1 – VISTA PARCIAL EXTERNA



Foto 2 – VISTA DA FACHADA DO PRÉDIO



Foto 3 – VISTA PARCIAL EXTERNA



Foto 4 – VISTA PARCIAL PISO CERÂMICO



Foto 5 – VISTA PARCIAL PISO CERÂMICO



Foto 6 – VISTA PARCIAL PISO CERÂMICO



Foto 7 – VISTA PARCIAL PISO CERÂMICO




Foto 8 – VISTA PARCIAL PISO CERÂMICO



*Foto 9 – VISTA PARCIAL EXCESSO DE UMIDADE
NAS PAREDES*



*Foto 10 – VISTA PARCIAL EXCESSO DE UMIDADE
NAS PAREDES*



Foto 11 – VISTA PARCIAL VIDROS QUEBRADOS




Foto 12 – VISTA PARCIAL VIDROS QUEBRADOS



Foto 13 – VISTA PARCIAL UMIDADE NA LAJE



Foto 14 – VISTA PARCIAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



Foto 15 – VISTA PARCIAL ABERTURA DE AR CONDICIONADO



Foto 16 – VISTA PARCIAL EXTERNA



**ASSUNTO : RELATÓRIO DE VISTORIA NO PRÉDIO DO POSTO
POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO**

LOCAL : GURUPI - TO

DATA : 26/05/2022



Foto 1 – VISTA PARCIAL EXTERNA



Foto 2 – VISTA PARCIAL TELHAS DANIFICADAS



Foto 3 – VISTA PARCIAL PORTA DANIFICADA



Foto 4 – VISTA PARCIAL INTERNA




Foto 5 – VISTA PARCIAL INTERNA



Foto 6 – VISTA PARCIAL BANHEIRO



Foto 7 – VISTA PARCIAL BANHEIRO



Foto 8 – VISTA PARCIAL EXTERNA




Foto 9 – VISTA PARCIAL INTERNA



Foto 10 – VISTA PARCIAL INTERNA



Foto 11 – VISTA PARCIAL INTERNA




Foto 12 – VISTA PARCIAL INTERNA



Foto 13 – VISTA PARCIAL INTERNA



Foto 14 – VISTA PARCIAL EXTERNA



Foto 15 – VISTA PARCIAL EXTERNA



Foto 16 – VISTA PARCIAL EXTERNA



Foto 17 – VISTA PARCIAL EXTERNA



Foto 18 – VISTA PARCIAL INTERNA



ASSUNTO : RELATÓRIO DE VISTORIA NO PRÉDIO DO CIRETRAN
LOCAL : GURUPI - TO
DATA : 26/05/2022



Foto 1 – VISTA PARCIAL EXTERNA PRÉDIO ADMINISTRATIVO



Foto 2 – VISTA PARCIAL EXTERNA PRÉDIO FISCALIZAÇÃO



Foto 3 – VISTA PARCIAL INTERNA



Foto 4 – VISTA PARCIAL EXTERNA



Foto 5 – VISTA PARCIAL PRÉDIO FISCALIZAÇÃO



Foto 6 – VISTA PARCIAL PRÉDIO FISCALIZAÇÃO



Foto 7 – VISTA PARCIAL INTERNA




Foto 8 – VISTA PARCIAL INTERNA



Foto 9 – VISTA PARCIAL INTERNA



Foto 10 – VISTA PARCIAL EXTERNA




Foto 11 – VISTA PARCIAL EXTERNA




Foto 12 – VISTA PARCIAL EXTERNA



Foto 13 – VISTA PARCIAL EXTERNA



Foto 14 – VISTA PARCIAL INTERNA



Foto 15 – VISTA PARCIAL INTERNA




Foto 16– VISTA PARCIAL INTERNA



Foto 17 – VISTA PARCIAL INTERNA



Foto 18 – VISTA PARCIAL INTERNA



Foto 19– VISTA PARCIAL PORTA DE MADEIRA



Foto 20 – VISTA PARCIAL INTERNA




Foto 21– VISTA PARCIAL INTERNA



Foto 22– VISTA PARCIAL INTERNA

SITUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AGETO DE GURUPI-TO - RR5



FOTO 1 - Prédio da Administração da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.



FOTO 2 - Prédio da Administração da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.



FOTO 3 - Prédio da Administração da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.



FOTO 4 - Prédio da Administração da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.




FOTO 5 - Prédio da Administração da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.



FOTO 6 - Prédio da Administração da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.



SITUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AGETO DE GURUPI-TO - RR5



FOTO 7 - Almojarifado da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.



FOTO 8 - Almojarifado da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.



FOTO 9 - Almojarifado da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.




FOTO 10 - Almojarifado da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.




FOTO 11 - Guarita da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.



FOTO 12 - Guarita da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.



SITUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AGETO DE GURUPI-TO - RR5




FOTO 13 - Guarita da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.



FOTO 14 - Guarita da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.



FOTO 15 - Oficina Mecânica da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.



FOTO 16 - Oficina Mecânica da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.




FOTO 17 - Oficina Mecânica da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.



FOTO 18 - Oficina Mecânica da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.



SITUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AGETO DE GURUPI-TO - RR5



FOTO 19 - Borracharia da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.




FOTO 20 - Borracharia da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.



FOTO 21 - Borracharia da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.




FOTO 22 - Borracharia da Residência Rodoviária de Gurupi - Ageto.




FOTO 23 - Lavajato e Troca de Óleo Lubrificantes dos Equipamentos.



FOTO 24 - Lavajato e Troca de Óleo Lubrificantes dos Equipamentos.



SITUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AGETO DE GURUPI-TO - RR5



FOTO 25 - Lavajato e Troca de Óleo Lubrificantes dos Equipamentos.



FOTO 26 - Lavajato e Troca de Óleo Lubrificantes dos Equipamentos.



FOTO 27 - Depósito de Ferramentas e Placa de Sinalização da Ageto.



FOTO 28 - Depósito de Ferramentas e Placa de Sinalização da Ageto.



FOTO 29 - Depósito de Ferramentas e Placa de Sinalização da Ageto.




FOTO 30 - Depósito de Ferramentas e Placa de Sinalização da Ageto.



SITUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AGETO DE GURUPI-TO - RR5




FOTO 31 - Depósito de Ferramentas da Equipe Tapa Buraco e Revestimento Primário.




FOTO 32 - Depósito de Ferramentas da Equipe Tapa Buraco e Revestimento Primário.



FOTO 33 - Depósito de Ferramentas da Equipe Tapa Buraco e Revestimento Primário.




FOTO 34 - Depósito de Ferramentas da Equipe Tapa Buraco e Revestimento Primário.



FOTO 35 - Área do Posto de Combustível da Ageto.




FOTO 36 - Área do Posto de Combustível da Ageto.



SITUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AGETO DE GURUPI-TO - RR5



FOTO 37 - Área do Posto de Combustível da Ageto.



FOTO 38 - Área do Posto de Combustível da Ageto.



FOTO 39 - Área dos Tanques do Posto de Combustível da Ageto.



FOTO 40 - Área dos Tanques do Posto de Combustível da Ageto.



FOTO 41 - Área dos Tanques do Posto de Combustível da Ageto.



FOTO 42 - Área dos Tanques do Posto de Combustível da Ageto.



SITUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AGETO DE GURUPI-TO - RR5



FOTO 43 - Escritório do Posto de Combustível da Ageto.



FOTO 44 - Escritório do Posto de Combustível da Ageto.



FOTO 45 - Escritório do Posto de Combustível da Ageto.




FOTO 46 - Escritório do Posto de Combustível da Ageto.



FOTO 47 - Lavajato e Troca de Óleo Lubrificantes dos Equipamentos.



FOTO 48 - Lavajato e Troca de Óleo Lubrificantes dos Equipamentos.



SITUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AGETO DE GURUPI-TO - RR5



FOTO 49 - Lavajato e Troca de Óleo Lubrificantes dos Equipamentos.



FOTO 50 - Lavajato e Troca de Óleo Lubrificantes dos Equipamentos.



FOTO 51 - Depósito de Lubrificantes da Residência Rodoviária de Gurupi.




FOTO 52 - Depósito de Lubrificantes da Residência Rodoviária de Gurupi.



FOTO 53 - Depósito de Lubrificantes da Residência Rodoviária de Gurupi.



FOTO 54 - Depósito de Lubrificantes da Residência Rodoviária de Gurupi.



SITUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AGETO DE GURUPI-TO - RR5




FOTO 55 - Depósito de Materiais e Equipamentos da Equipe de Roçagem.



FOTO 56 - Depósito de Materiais e Equipamentos da Equipe de Roçagem.



FOTO 57 - Depósito de Materiais e Equipamentos da Equipe de Roçagem.



FOTO 58 - Depósito de Materiais e Equipamentos da Equipe de Roçagem.




FOTO 59 - Casa de Apoio da Residência Rodoviária de Gurupi.



FOTO 60 - Casa de Apoio da Residência Rodoviária de Gurupi.



SITUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AGETO DE GURUPI-TO - RR5



FOTO 61 - Casa de Apoio da Residência Rodoviária de Gurupi.




FOTO 62 - Casa de Apoio da Residência Rodoviária de Gurupi.



FOTO 63 - Casa de Apoio da Residência Rodoviária de Gurupi.




FOTO 64 - Casa de Apoio da Residência Rodoviária de Gurupi.

