



AGÊNCIA DE TRANSPORTES,
OBRAS E INFRAESTRUTURA

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO




Ofício nº 1097/2024 - GABPRES

SGD: 2024/38969/026681

Palmas, 13 de Junho de 2024

Ao Excelentíssimo Senhor
AMÉLIO CAYRES
Deputado Estadual
Presidente da Assembleia Legislativa
Palmas – TO



Técnico Legislativo
Mat. 6580

Assunto: **Resposta ao Ofício nº 452 - P com SGD: 2024/38969/24598**

Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o **INFORME TÉCNICO Nº 04/2024/DEOP**, contendo as informações referentes ao requerimento nº 416/2024, o qual solicita revitalização da iluminação da Ponte Siqueira Campos que liga Palmas a Luzimangues.

Nos mantemos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,


MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES

Presidente


Adayana Barbosa de Sousa Rodrigues
Assistente Parlamentar
Júnior da Presidência
Mat. 16156/2

14106124

INFORME TÉCNICO

SGD:2024/38969-024641

ASSUNTO: Furtos na Ponte Governador José Wilson Siqueira Campos (Antiga Ponte da Amizade e da Integração Nacional)

Informamos que, nos últimos meses, a Ponte Governador José Wilson Siqueira Campos, que liga Palmas a Paraíso, tem sofrido diversos furtos de componentes do sistema de iluminação. Esses furtos incluem cabos elétricos e componentes de controle, além de atos de vandalismo, como a quebra de cadeados e dobradiças.

A empresa contratada, responsável pela manutenção do sistema de iluminação conforme o Contrato 047/2020, já iniciou os serviços de manutenção corretiva necessários para a reposição dos itens furtados e danificados. No entanto, estamos aguardando a chegada de alguns materiais específicos para concluir a reposição completa e restabelecer o pleno funcionamento do sistema de iluminação da ponte.

Ressaltamos que a revitalização da sinalização vertical e horizontal da Ponte Fernando Henrique Cardoso, mencionada no requerimento do Deputado Luciano Oliveira, não está incluída no escopo do Contrato 047/2020, que é específico para sistemas de iluminação.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e comprometidos com a rápida solução dos problemas para garantir a segurança e funcionalidade dos sistemas de iluminação da ponte.

Atenciosamente,

Eng.º Elet. Ramon Rodrigues Rezende
Gerente de Energia
CREA 307578/D – TO






Imagem 1 – Furto de cabos Ponte da Amizade e da Integração Nacional




Imagem 2 – Furto de cabos Ponte da Amizade e da Integração Nacional




Imagem 3 – Furto de cabos Ponte da Amizade e da Integração Nacional

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 – Palmas/TO | (63) 3218-7101
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: gabpres@ageto.to.gov.br






Imagem 5 – Furto de cabos Ponte da Amizade e da Integração Nacional




Imagem 6 – Furto de cabos Ponte da Amizade e da Integração Nacional




Imagem 7 – Furto de cabos Ponte da Amizade e da Integração Nacional






Imagem 8 – Furto de cabos Ponte da Amizade e da Integração Nacional



Imagem 9 – Furto de cabos Ponte da Amizade e da Integração Nacional



Imagem 10 – Vandalismo Ponte da Amizade e da Integração Nacional

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 – Palmas/TO | (63) 3218-7101
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: gabpres@ageto.to.gov.br





Imagem 11 – Vandalismo Ponte da Amizade e da Integração Nacional

