

Ministério dos Transportes
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional de Tocantins

Filipe Amorim
Coordenador de Protocolo
Mat. 5021

OFÍCIO Nº 171359/2026/SRE - TO

Palmas, na data da assinatura.

Ao Senhor
AMÉLIO CAYRES
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins

Assunto: Solicitando manutenção da BR-010/TO entre Palmas e Aparecida do Rio Negro.

1. Em atenção ao Ofício n.º 431/2026 (SEI n.º 24740378) do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, referente ao encaminhamento do Requerimento n.º 301/2026 de autoria do Deputado Moiseimar Marinha, no qual está solicitando manutenção da BR-010/TO entre Palmas e Aparecida do Rio Negro.
2. Após a manifestação do Setor Técnico desta Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins, por intermédio do Despacho / SRE - TO/UL - Palmas - TO (SEI n.º 24965246), informamos que os serviços de manutenção da BR-010/TO, entre Palmas e Aparecida do Rio Negro, foram executados, conforme Relatório Fotográfico (SEI n.º 24981369).

Atenciosamente

(Assinado eletronicamente)
LUIZ ANTONIO EHRET GARCIA
Superintendente Regional

Anexos: I - Relatório Fotográfico (SEI n.º 24981369).







Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antonio Ehret Garcia, Superintendente Regional no Estado do Tocantins**, em 03/06/2026, às 19:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **24981249** e o código CRC **56188CDB**.

Em atenção ao solicitado, informamos que os serviços solicitados foram devidamente executados pela ETHOS Engenharia, conforme demonstrado no relatório fotográfico a seguir:

			
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
EMPRESA:	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	MEDIÇÃO	
CONTRATO:	23.00522/2023	PERÍODO	maí/26
RODOVIA:	BR - 010		
COORDENADA		KM	
Latitude:	10°08'35S	Latitude:	10°01'11S
Longitude:	48°09'58W	Longitude:	48°06'06W
BR-010, KM 493,7		BR-010, KM 514,02	
			
FOTO: 01 - Tapa-buraco		FOTO: 02 - Tapa-buraco	
COORDENADA		KM	
Latitude:	10°02'36S	Latitude:	10°01'05S
Longitude:	48°09'32W	Longitude:	48°06'35W
BR-010, KM 505,91		BR-010, KM 513,11	
			
FOTO: 03 - Tapa-buraco		FOTO: 04 - Retirada de árvore seca que oferecia risco a segurança dos usuários.	
COORDENADA		KM	
Latitude:	10°01'05S	Latitude:	10°01'05S
Longitude:	48°06'35W	Longitude:	48°06'47W
BR-010, KM 513,11		BR-010, KM 512,75	
			
FOTO: 05 - Retirada de árvore seca que oferecia risco a segurança dos usuários.		FOTO: 06 - Retirada de árvore seca que oferecia risco a segurança dos usuários.	