



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional de Tocantins

OFÍCIO Nº 29981/2022/SRE - TO

Palmas, 18 de fevereiro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado ANTÔNIO ANDRADE
Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins
Palácio João D'Abreu - Praça dos Girassóis s/n
CEP 77001-902 - Palmas/TO.

Assunto: Solicitação de "patrolamento" na BR-010/TO nos 7 km entre Paranã e Príncipe em Natividade/TO.

Senhor Deputado,

1. Considerando o Ofício nº981 - P que encaminha proposição de Vossa autoria, relativa ao Requerimento nº 1222/2021 quanto a solicitação de "patrolamento" na BR-010/TO nos 7 km entre Paranã e Príncipe, no município de Natividade/TO.
2. Temos a esclarecer que, após devida consulta à Unidade Local de Gurupi/TO, conforme o Despacho / SRE - TO/UL - Gurupi - TO (SEI nº 10574255), verificou-se que:
 - 2.1. Em virtude do período chuvoso as condições no segmento citado pioraram, porém o mesmo continua em condições regulares de trafegabilidade. Ao passar o período chuvoso, será determinada a reconformação de plataforma, através do contrato 0222/2021-23.
3. Colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

Origem: PRESIDÊNCIA Atenciosamente,

Destino: DIR LEG

Finalidade:

- () Manifestar-se
() Instruir na forma regulamentar
() Responder
() Arquivar
 Providências Cabíveis
() _____

(Assinado eletronicamente)
FLÁVIO FERREIRA ASSIS
Superintendente Regional
DNIT-SRE/TO

Palmas/TO 03/03/2022
Regiane

Anexos: I -Despacho (DNIT) UL - Gurupi - TO (10574255)



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Ferreira Assis**, Superintendente Regional no Estado do Tocantins, em 18/02/2022, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10576308** e o código CRC **D90FA687**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50623.002584/2021-31

SEI nº 10576308



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Avenida JK,
Lote 41-A, Edifício JK Business Center 18º andar
CEP 77015-012
Palmas/TO |



Despacho / SRE - TO/UL - Gurupi - TO

Processo nº 50623.002584/2021-31

À Superintendência Regional

1. Em atenção ao Despacho (DNIT) SRE - TO 10035498, informamos que em virtude do período chuvoso as condições no segmento citado pioraram, porém o mesmo continua em condições regulares de trafegabilidade, e assim que passar o período chuvoso iremos determinar a reconformação de plataforma, através do contrato 0222/2021-23.

À consideração superior.

Gurupi/TO, 18 de fevereiro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Gledson Diógenes Santos Castro, Chefe do Serviço da Unidade Local de Gurupi/TO**, em 18/02/2022, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10574255** e o código CRC **87C366F5**.

Referência: Processo nº 50623.002584/2021-31

SEI nº 10574255



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



BR-153/TO - Trevo Sul, Km 673,2
CEP 77402-410
Gurupi/TO |

Criado por gledson.castro, versão 2 por gledson.castro em 18/02/2022 14:57:43.



Despacho / SRE - TO/UL - Gurupi - TO

Processo nº 50623.002584/2021-31

À Superintendência Regional

1. Em atenção ao Despacho (DNIT) SRE - TO 10035498, informamos que em virtude do período chuvoso as condições no segmento citado pioraram, porém o mesmo continua em condições regulares de trafegabilidade, e assim que passar o período chuvoso iremos determinar a reconformação de plataforma, através do contrato 0222/2021-23.

À consideração superior.

Gurupi/TO, 18 de fevereiro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Gledson Diórgenes Santos Castro, Chefe do Serviço da Unidade Local de Gurupi/TO**, em 18/02/2022, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10574255** e o código CRC **87C366F5**.

Referência: Processo nº 50623.002584/2021-31

SEI nº 10574255



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



BR-153/TO - Trevo Sul, Km 673,2
CEP 77402-410
Gurupi/TO |