



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional de Tocantins

OFÍCIO Nº 56306/2024/SRE - TO

Palmas, 27 de março de 2024.

Ao Senhor
DEPUTADO AMÉDLI CAYRES
Presidente do Poder Legislativo
Palácio João D'Abreu, Praça dos Girassóis s/n - Palmas - TO

Assunto: Recuperação asfáltica e de meio fio da avenida Transbrasiliana, via de acesso a BR-153/TO no perímetro urbano de Paraíso.

Senhor Presidente,

1. Em atenção ao Ofício n.º 056/2024 (SEI n.º 17156842) do Presidente da Assembleia legislativa do Estado do Tocantins, referente ao Requerimento n.º 2.002/2023 do Deputado Estadual Valdemar Júnior, no qual solicita a recuperação asfáltica e de meio fio da avenida Transbrasiliana, via de acesso a BR-153/TO no perímetro urbano de Paraíso, após a manifestação do Setor Técnico desta SRE-TO, informamos que o trecho da rodovia é contemplado om o Contrato n.º. 23.00779/2021, firmado entre este Departamento e a empresa Ethos Engenharia de Infraestrutura S/A, cujo objeto é conservação da Rodovia BR-153/TO.
2. Neste sentido, a Empresa contratada vem realizando os serviços de conservação rotineira "tapa buraco", conforme Ofício n.º 037/2024 (SEI n.º 17261357), fotos 06, 07, 08, 09 e 10, a fim de que se resolver ou minimizar o problema.
3. Informamos também que está em andamento um processo de readequação do Contrato n.º 23.00779/2021, onde permitirá a correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico e execução de sarjetas e meios-fios com o objetivo de resolver todas as demandas de serviço necessários para o trecho.

Atenciosamente

(Assinado eletronicamente)
RENAN BEZERRA DE MELO PEREIRA
Superintendente Regional

Anexos: I - Ofício n.º 037/2024 (SEI n.º 17261357).

Adriana B.
Adriana Barbosa de Sousa Rodrigues
Assistente Parlamentar
Júnior da Presidência
Mat. 16156/2
01/04/24



Documento assinado eletronicamente por **Renan Bezerra de Melo Pereira, Superintendente Regional no Estado do Tocantins**, em 27/03/2024, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **17361857** e o código CRC **16D87784**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50623.000391/2024-99

SEI nº 17361857



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Avenida JK,
Lote 41-A, Edifício JK Business Center 18º andar -
Bairro Plano Diretor Sul
CEP 77015-012
Palmas/TO | 061 2109-3950

Ofício nº 037/2024 - CONSÓRCIO SUPERVISOR TOCANTINS – UL PALMAS

Palmas/TO, 15 de março de 2024.

Ao Senhor

FLÁVIO FERREIRA ASSIS

Fiscal Técnico do Contrato nº 23.00454/2021

Chefe de Serviço da Unidade Local de Palmas/TO

Assunto: Sobre a solicitação de manutenção na BR-153/TO no perímetro urbano de Paraíso do Tocantins.

Processo SEI nº: 50623.000391/2024-99

Senhor Fiscal,

Considerando o Contrato nº 23.00454/2021, firmado entre o DNIT e o Consórcio Supervisor Tocantins, para Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins, Lote 02, Unidade Local de Palmas, com Ordem de Início de Serviço em 20/09/2021 (SEI. 9261920).

Considerando que recebemos em 08/03/2024, o OFÍCIO Nº 43060/2024/UL - PALMAS - TO/SRE - TO, documento (SEI nº 17186284), que versa sobre a solicitação de manutenção na BR-153/TO no perímetro urbano de Paraíso do Tocantins.

Após recebimento da demanda, foi realizado uma vistoria *in loco*, onde se constata a real necessidade dos serviços solicitados no Ofício nº 056 - P (SEI nº 17156842) datado de 23/02/2024 conforme fotos 01, 02, 03, 04 e 05 no relatório fotográfico em anexo.

Diante do exposto, informamos que a empresa responsável pelo trecho em questão, ETHOS Engenharia de Infraestrutura S/A, vem realizando os serviços de conserva rotineiras como serviços de tapa buraco conforme fotos 06, 07, 08, 09 e 10, a fim de que se resolva ou minimize o problema.

Informamos também que está em andamento um processo de readequação do contrato 23.00779/2021, no qual consta quantitativo levantados dentro do trecho da passagem urbana de Paraíso do Tocantins para execução de serviços de tapa buraco com pintura de ligação, correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico, fresagem descontínua de revestimento asfáltico e concreto fck = 20 MPa – (confeção em betoneira e lançamento manual), concreto esse que será utilizado para a execução de sarjetas e meios-fios com o objetivo de resolver todas as demandas de serviço necessários para o trecho

Assim sendo, esta supervisora recomenda que a contratada seja acionada tão logo aprovado a readequação citada.

- Anexo – Relatório fotográfico – BR-153/TO Travessia Urbana de Paraíso do Tocantins

Atenciosamente,



CONSÓRCIO SUPERVISOR TOCANTINS
HOUER ENGENHARIA LTDA – Empresa líder do consórcio
 Henrique Cesar Sousa Barros
 Preposto do Contrato 23.00454/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	SEGMENTO:	km 493,90 ao km 503,90
CONTRATO:	23 00454/2021	DATA:	15/03/2024
RODOVIA:	BR-153		

COORDENADA		KM	COORDENADA		KM
Latitude:	-10°9'21,0132S	BR-153, KM 494,02	Latitude:	-10°9'19,6632S	BR-153, KM 493,89
Longitude:	-48°52'58,962W		Longitude:	-48°53'0,2543W	




FOTO: 01 - MEIO FIO



FOTO: 02 - TAPA BURACO

COORDENADA		KM	COORDENADA		KM
Latitude:	-10°9'19,3608S	BR-153, KM 493,88	Latitude:	-10°9'19,6452S	BR-153, KM 493,89
Longitude:	-48°53'0,1211W		Longitude:	-48°52'59,9519W	



FOTO: 03 - SARJETA



FOTO: 04 - TAPA BURACO

COORDENADA		KM	COORDENADA		KM
Latitude:	-10°9'19,3788S	BR-153, KM 493,88	Latitude:	-10°11'24,582S	BR-153, KM 498,99
Longitude:	-48°53'0,1355W		Longitude:	-48°52'47,3699W	



FOTO: 05 - MEIO FIO




FOTO: 06 - EXECUÇÃO DE TABA BURACO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A		SEGMENTO: km 493,90 ao km 503,90	
CONTRATO: 23 00454/2021		DATA: 15/03/2024	
RODOVIA:		BR-153	
COORDENADA		COORDENADA	
KM		KM	
Latitude:	-10°11'14,222S	Latitude:	-10°11'24,756S
Longitude:	-48°52'50,441W	Longitude:	-48°52'47,0531W
BR-153, KM 498,67		BR-153, KM 499	
 14 de mar. de 2024 10:37:25 -10°11'14,222°S -48°52'50,441°W BR-153		 10,190218S 48,879737W	
FOTO: 07 - EXECUÇÃO DE TABA BURACO		FOTO: 08 - EXECUÇÃO DE TABA BURACO	
COORDENADA		COORDENADA	
KM		KM	
Latitude:	-10°11'26,07S	Latitude:	-10°11'25,9872S
Longitude:	-48°52'46,9415W	Longitude:	-48°52'46,8948W
BR-153, KM 499,04		BR-153, KM 499,04	
 10,190575S 48,879706W		 10,190552S 48,879693W	
FOTO: 09 - EXECUÇÃO DE TABA BURACO		FOTO: 10 - EXECUÇÃO DE TABA BURACO	
COORDENADA		COORDENADA	
KM		KM	
Latitude:		Latitude:	
Longitude:		Longitude:	